





Pos	Art-No	Specification	Total	Pos	Art-No	Specification	Total
1	708-861	Tête de tonte mouton complète	1x	30	708-845	Boîtier en haut complète	1x
2	708-260	Vis de réglage mouton noir	1x	31	708-061	Interrupteur coulissant noir	1x
3	708-251	Couvercle de tête de tonte mouton	1x	32	708-847	Filtre à air	1x
4	717-709	Ressort d'arrêt	1x	33	708-661	Ressort d'arrêt pour interrupteur avec contact	1x
5	717-701	Oscillateur	1x	34	707-842	Contact de l'interrupteur	1x
6	717-713	Porte-fourche 3"	1x	35	708-854	PCB-switch pour tondeuse à batterie	1x
7	717-707	Fourche 3" droite	1x	36	708-862	Vis PT KA 30x6	4x
8	717-706	Fourche 3" gauche	1x	37	708-681	Câble de signal	1x
9	717-727	Vis à tête fraisée M4 X 8	2x				
10	721-106	Rouleau	1x	39	708-692	Vis à tête cylindrique Torx Kaflok M3x6	8x
11	708-842	Arbre d'excentrique	1x	40	708-844	Support moteur	1x
12	717-725	Roulement à billes 608-2RS	1x	41	708-843-1	Étoile d'accouplement	1x
13	717-720	Vis de peigne mouton	2x	42	708-888	Moteur complète	1x
14	721-103	Contre-écrou	1x	43	708-852	Rouet de ventilateur	1x
15	717-719	Pivot	1x	44	708-853	PCB-main pour tondeuse à batterie	1x
16	708-865	Carter de tête de tonte	1x	45	708-848	Batterie Li-Ion 14.4V / 5.0Ah	1x
17	701-636	Roulement à billes 608-2Z	1x	46	708-841	Porte-câble	1x
				47	708-846	Boîtier en bas noir	1x
20	721-110	Douille filetée	1x	48	708-840	Moteur	1x
21	721-111	Bague d'arrêt	1x	49	708-843-2	Bride d'accouplement côté tête	1x
22	708-246	Palier pour boulon de pression	1x	50	708-843-3	Bride d'accouplement côté moteur	1x
				52	707-557	Vis PT KA 30x16	10x
	708-891	Set de pièces de rechange petit tête de tonte mouton Pos. 4 / 9 / 41			708-892	Set de pièces de rechange grand tête de tonte mouton Pos. 4 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 17 / 22 / 41	



Pos	Art-No	Specification	Total	Pos	Art-No	Specification	Total
	708-890	Chargeur sans cable	1x	83	708-868	Cable avec connecteur EU	1x
				83	708-869	Cable avec connecteur AU	1x
52	707-557	Vis PT KA 30x16	4x	83	708-870	Cable avec connecteur GB	1x
				83	708-871	Cable avec connecteur US	1x
70	708-855	Boîtier supérieur chargeur	1x	83	708-872	Cable avec connecteur ARG	1x
71	708-856	Plaque de fond chargeur	1x	83	708-873	Cable avec connecteur BR	1x
72	708-858	PCB chargeur	1x				
73	708-859	Bloc d'alimentation chargeur	1x				
74	708-857	Ventilateur chargeur	1x				
75	708-864	Tôle ventilateur	1x				
76	707-094	Vis PT KA 40x16	2x				
77	708-867	Porte ferrites	1x				
78	708-866	Cable bloc d'alimentation	1x				
79	708-860	Fibres optiques	1x				
80	707-846	Vis PT KA 30x8	10x				